

Rua Amambaí – Vila Cecília Maria

- Recapeamento em toda a extensão da via
- Via repleta de buracos e desníveis
- Asfalto deteriorado causando acidente com transeuntes

