



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO à Mesa para que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Santo André e à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) solicitando a realização de vistoria técnica no cruzamento da Avenida Novo Horizonte, nº 752, com a Rua Las Palmas, nº 650, no bairro Vila Sacadura Cabral, com a finalidade de verificar afundamento do asfalto, possivelmente associado a vazamento na rede subterrânea, bem como a adoção das medidas corretivas cabíveis.

Senhor Presidente

REQUEREMOS à Mesa, nos termos e formas regimentais, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Santo André e à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) solicitando a realização de vistoria técnica no cruzamento da Avenida Novo Horizonte, nº 752, com a Rua Las Palmas, nº 650, no bairro Vila Sacadura Cabral, com a finalidade de verificar afundamento do asfalto, possivelmente associado a vazamento na rede subterrânea, bem como a adoção das medidas corretivas cabíveis.

JUSTIFICAMOS a iniciativa tendo em vista afundamento progressivo do leito carroçável no referido cruzamento, situação que vem gerando risco concreto à circulação de veículos e à segurança de motoristas, ciclistas e pedestres que transitam pela região. Trata-se de via com fluxo significativo, inclusive de veículos pesados e linhas de transporte coletivo, o que potencializa o desgaste do pavimento e pode agravar eventuais falhas estruturais existentes na base da via ou nas redes de infraestrutura instaladas no subsolo.

Cumpramos destacar que o afundamento do pavimento é, em muitos casos, indicativo de problemas mais profundos, como infiltrações, vazamentos em redes de água ou esgoto, ou ainda falhas na compactação do solo após intervenções anteriores. Tais ocorrências, quando não solucionadas de forma definitiva, tendem a se repetir, gerando retrabalho, aumento de custos públicos e transtornos contínuos à população.

Segundo relatos de munícipes, já foram realizadas intervenções no local; contudo, as medidas adotadas não se mostraram eficazes a longo prazo, uma vez que o problema voltou a se manifestar. Tal situação evidencia a necessidade de uma análise técnica mais aprofundada, com diagnóstico preciso das causas, evitando soluções paliativas e garantindo maior durabilidade das intervenções.

Ademais, o cenário descrito pode evoluir para riscos mais graves, como a formação de crateras, danos a veículos, interrupção parcial da via e até acidentes,



especialmente em períodos de chuvas intensas, quando o solo se torna ainda mais suscetível a instabilidades. Também há potencial prejuízo à mobilidade urbana, com impactos no tráfego local e no transporte público.

Assim, torna-se imprescindível a atuação conjunta dos órgãos competentes, tanto no que se refere à verificação de possíveis vazamentos e integridade das redes pela SABESP, quanto à avaliação estrutural do pavimento e sua adequada recomposição por parte da Prefeitura, assegurando solução definitiva ao problema.

Diante do exposto, requer-se a realização de vistoria técnica no local indicado, com posterior encaminhamento de informações detalhadas acerca das causas identificadas, das providências adotadas e do cronograma para execução das obras necessárias.

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 7 de abril de 2026.

Ver. Dr. Fabio Lopes
VEREADOR

