

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA TÉCNICA– POLO TAMANDUATEÍ OCMT

São Paulo, 01 de setembro de 2026.

NOTA TÉCNICA OCMT 225 /2026

Assunto: **Resposta à ofícios da Camara Municipal de Santo André**

Introdução:

Esta Nota Técnica tem por finalidade registrar, contextualizar e prestar esclarecimentos acerca da solicitação encaminhada, referente à serviços a serem realizados no município de Santo André.

A solicitação em análise se faz necessária em razão de atender aos moradores, que pediram intervenção para solucionar o problema.

Item 01: ANÁLISE TÉCNICA/ Atuação Sabesp

Informamos que foram realizadas vistorias pela Sabesp, e constatou-se que os serviços solicitados foram devidamente executados conforme retorno a seguir:

Nº Ofício	Retorno
1273/2026	O PV está em funcionamento, portanto não pode ser retirado
1823/2026	Executado anteriormente aterro de vala
355/2026	Executado nivelamento de tampa de PV
322/2026	Realizado manutenção em tampas de PV
353/2026	Realizado nivelamento do PV
1792/2026	Realizado reposição de capa asfáltica
1823/2026	Realizada reposição asfáltica
042.08/2026	Realizado reparo em vazamento de ramal de água e reposição de passeio
1792/2026	Realizado reparo em vazamento de ramal de água
1714/2026	Realizado ambos reparos em vazamento de água
240/2026	Existe rede no local, cliente precisa solicitar ligação
382/2026	Executado reparo da rede de esgoto
368/2026	Realizado nivelamento do bueiro e reposição asfáltica
1896/2026	Realizado reparo no vazamento de água



NOTA TÉCNICA – POLO TAMANDUATEÍ OCMT

Conclusão:

Dessa forma, considera-se a demanda **integralmente atendida, não sendo observadas pendências ou irregularidades relacionadas de vazamento de água ou recomposição asfáltica**, não havendo, no momento, necessidade de novas intervenções técnicas no local.

A SABESP reafirma seu compromisso institucional com a manutenção contínua dos sistemas de saneamento, a preservação dos recursos hídricos e o atendimento às demandas encaminhadas pelo Poder Público e pela população, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovamos nossos votos de elevada estima e consideração

Atenciosamente,

Lidia Graziela Santiago Santana

Assistente Administrativo

Polo de Manutenção Tamanduateí - OCMT

Ozias José dos Santos

Coordenador

Polo de Manutenção Tamanduateí - OCMT

Polo de Manutenção Tamanduateí – OCMT

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp

Rua Ministro Calógeras, 300 – Vila Alpina- Santo André – SP – www.sabesp.com.br



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200300033003200350033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E075-7D24-1E69-99DF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LIDIA GRAZIELA SANTIAGO SANTANA (CPF 457.XXX.XXX-59) em 01/09/2026 15:09:31 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



OZIAS JOSE DOS SANTOS (CPF 521.XXX.XXX-87) em 02/09/2026 07:42:12 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/E075-7D24-1E69-99DF>



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200300033003200350033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.