

Rua Artur Moreira 222

Jardim Marek

- Tapar o enorme buraco que se formou em frente ao nº 222 da referida via.
- É um buraco de enorme profundidade e de pouca visualização pelos motoristas.
- Necessita de urgentes providências por parte do departamento competente para fazer o conserto naquele asfalto.
- Perigo iminente para motociclistas, principalmente à noite quando se torna mais difícil a visualização do solo.

