

# Rua Fernando Costa

## - em toda sua extensão

- Refazer a pintura de sinalização solo de divisão de faixas de mão dupla
- Refazer a pintura de sinalização de travessia de pedestres
- Refazer a demarcação de lombofaixa
- Motoristas que passam por aquela pista ficam sem noção de espaço por falta de sinalização
- O perigo de vida é muito grande tanto para os motoristas como para pedestres
- Lombofaixas não se encontram com a sinalização para que motoristas diminuam a velocidade adequadamente podendo acontecer acidentes no local

