

**INDICAÇÃO** ao Senhor Prefeito da necessidade de **substituição do ponto de ônibus instalado na altura do número 321 da Avenida Loreto – Jardim Santo André.**

Senhor Presidente,

INDICAMOS ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de determinar ao departamento competente realizar a substituição do ponto de ônibus instalado na altura do número 321 da Avenida Loreto – Jardim Santo André.

Justificamos nossa iniciativa pelo fato de que em vistoria no local, o munícipe encaminhou relato ao canal disponibilizado pela Administração, sobre o equipamento tombado sobre o passeio público. Vide Imagens

Como tal procedimento de manutenção, até o momento não foi providenciado, aguardamos por agilidade no atendimento da realização do serviço desta **INDICAÇÃO**, que visa tão somente propiciar maior segurança aos usuários (as) daquele ponto de ônibus.

Sala das Sessões, em 13 de Fevereiro de 2020.

**SARGENTO LÔBO**  
Vereador

PC Arcenio





CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**

## Ponto de Ônibus – Av Loreto





CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**



| <b>Demandas Arcenio Sanches</b> |   | Nº     | 005_2_20        |
|---------------------------------|---|--------|-----------------|
| Reclamante                      | Arcenio Reinaldo  |        |                 |
| Endereço                        | Av. Loreto  | Nº     | 321             |
| CEP                             | 09132-410   | Bairro | Jd. Santo André |
| Complemento                     |   | Data   | 2/7/2020        |
| Reclamado                       |   |        |                 |
| Órgão                           | Prefeitura  |        |                 |
| Responsável                     | Cristiana   |        |                 |
| Protocolo                       | 75934   | Hs     | 9:26:00 AM      |
| Meio Utilizado                  | Telefone  | Data   | 2/7/2020        |
| Observações                     | liguei para a prefeitura nessa manhã para o número 0800 01 91 944 e protocolei o ocorrido, não me deram prazo correto, porém pediram para ligar caso demore para ocorrer a retirada do mesmo. Em 08/02/2020 solicitei novamente no Colab com protocolo nº193934 |        |                 |

