



INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito e à SABESP, sugerimos estudos técnicos para a substituição da tampa de bueiro localizada na Rua Francisco Otaviano, próximo ao número 151 - Vila Humaitá

Senhor Presidente,

INDICO, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno, que seja expedido ofício à Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal e à SABESP, com cópia da presente propositura, para que determine ao departamento competente, o envio de equipe técnica visando à substituição da tampa de bueiro localizada na Rua Francisco Otaviano, próximo ao número 151 - Vila Humaitá.

JUSTIFICATIVA

Em atendimento aos relatos de munícipe, foi verificado que há uma tampa de bueiro solta no local. A situação provoca forte ruído com a passagem de veículos e gera insegurança entre os moradores, que temem o rompimento da tampa ou sua queda na tubulação de esgoto, o que poderia resultar em graves acidentes na via pública.

Diante do exposto, faz-se necessária a realização de estudos técnicos para avaliar a substituição do referido equipamento. Seguem, em anexo, registros fotográficos que comprovam a situação atual.

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", em 10 de fevereiro de 2026.

**Major Vitor Santos
Vereador**



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 360039003200360037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO

