

	Nota Técnica nº 062/2022	
	Ref.: Sessão Ordinária nº 35 realizada em 09/06/2022	Data: 20/06/2022
	Ofício nº 1541/2022 – G.P Requerimento: nº 383/2022 Processo: 4039/2022 Assunto: Reparo asfáltico Requerente: Ver. Eduardo Leite Endereço: Rua Fernando Lona, 209 – Bairro Campestre	Página 1 de 1

Em atendimento a seguinte manifestação, temos a informar:



Requerimento
Nº 383/2022 Processo 4039/2022
35ª Sessão Ordinária
Proposição Aprovada
Of. nº 1541

REQUERIMENTO à SABESP solicitando providências para reparo asfáltico na Rua Fernando Lona, 209, bairro Campestre.

Senhor Presidente

Requeremos à Mesa, ouvido o douto Plenário, na forma regimental, que seja expedido ofício à SABESP para que realize reparos na Rua Fernando Lona, 209, bairro Campestre.

Nosso pedido se justifica pela situação encontrada nesta rua: um buraco enorme e com vazamento/empoçamento de água. A situação leva o risco de queda para os pedestres que ali transitam, bem como queda de motociclistas e avarias em veículos, por isso providências devem ser tomadas com urgência.

FSV/lrene

1) Benedito Braga - Diretor Presidente Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 9 de junho de 2022.

Ver. Eduardo Leite
VEREADOR

Unidade de Gerenciamento Regional Tamanduateí – MCT
 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp

Rua Tancredo de Almeida Neto, 300 – Santo André – CEP 09071-150 – SP
 Autenticar documento em <http://camara.sempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 370039003600340033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.



	Nota Técnica nº 062/2022	
	Ref.: Sessão Ordinária nº 35 realizada em 09/06/2022	Data: 20/06/2022
	Ofício nº 1541/2022 – G.P Requerimento: nº 383/2022 Processo: 4039/2022 Assunto: Reparo asfáltico Requerente: Ver. Eduardo Leite Endereço: Rua Fernando Lona, 209 – Bairro Campestre	Página 2 de 2

Informamos que executamos conserto do ramal de água e os devidos reparos, solucionando o problema.



Enfatizamos o compromisso da SABESP com a qualidade dos serviços prestados, buscando sempre a melhoria dos serviços com foco nos clientes, atuando com flexibilidade para adaptar as condições adversas, mantendo o padrão de atendimento e qualidade.

Nos colocamos à disposição site: www.sabesp.com.br/agenciavirtual

Atenciosamente,

Vilmar Meneses de Lima

Gerente de Divisão – Processo Água





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F9A8-5544-3E14-A5E3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VILMAR MENESES DE LIMA (CPF 298.XXX.XXX-84) em 06/07/2022 10:00:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/F9A8-5544-3E14-A5E3>

