	Nota Técnica nº 019/2023	
	Ref.: Sessão Ordinária nº 03 realizada em 09/02/2023	Data: 04/04/2023
	Ofício nº 1002/2023 Requerimento nº 04/2023 Processo nº 414/2023 Assunto: Intervenções na rede de esgoto Requerente: Ver. Bahia - Santana Endereço: Rua Lourenço de Almada, trecho nº 383-579- Vila Alto de Santo André – Santo André - SP	Página 1 de 1

OBJETIVO

O objetivo desta Nota Técnica é apresentar informações referente a intervenções na rede de esgoto e água da Rua Lourenço de Almada, trecho entre os números 383-579 – Vila Alto de Santo André – Santo André – SP.



Requerimento - Abaixo Assinado
Nº 4/2023 Processo 414/2023
3ª Sessão Ordinária
Proposição Aprovada
Of. nº 1002

Senhor Presidente

REQUERIMENTO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, ao SEMASA e à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, solicitando em **CARÁTER DE URGÊNCIA** INTERVENÇÕES NA REDE DE ESGOTO E ÁGUA, localizada na Rua Lourenço de Almada, no trecho entre os números 383/579 – Vila Alto de Santo André.

REQUERIMENTO à mesa na forma regimental que seja expedido ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, ao SEMASA e ao Diretor da SABESP, solicitando em **CARÁTER DE URGÊNCIA**, solicitando INTERVENÇÕES (SUBSTITUIÇÃO DAS MANILHAS) NA REDE DE ESGOTO E ÁGUA, localizada na Rua Lourenço de Almada, no trecho entre os números 383/579– Vila Alto de Santo André.

CONSIDERANDO a solicitação dos moradores da região que são de extrema relevância e desesperadoras, tendo em vista que há meses estão sofrendo com problemas sérios de retorno do esgoto despejando fezes em suas residências, que além de ser prejudicial à saúde e danificar os imóveis, vem causando infestação de ratos e baratas. Sem nenhuma dúvida, está situação vem causando enormes problemas aos moradores.

CONSIDERANDO, ainda, que segundo consta, funcionários da SABESP já estiveram no local por algumas vezes em função de chamados de emergência e realizaram a desobstrução da rede de esgoto, no qual detectaram que em função da antiguidade das manilhas, as mesmas são muito estreitas, alguns pontos rmpdos e não suportam mais o grande fluxo do esgoto local, tendo vista o notório crescimento do bairro com o aumento considerável de residências, sendo necessária urgente uma intervenção para substituição das manilhas melhorando o fluxo do esgoto e solucionando o problema local.

Desta forma, solicitamos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, ao SEMASA e à SABESP que seja feita em conjunto uma INTERVENÇÃO URGENTE no local, no intuito de solucionar o problema gravíssimo de infraestrutura da rede de esgoto e água, que vem prejudicando os moradores e causando inúmeros problemas. Vale citar, que a questão envolve inclusive saúde pública em função da exposição dos moradores ao esgoto (fezes) e a infestação de roedores e insetos nocivos à saúde.

1) Paulo Henrique Pinho Sena Prefeito Municipal Prefeitura Municipal de Santo André.
2) CIRETOM - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.
3) Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA

Ver. BAHIA - SANTANA
VEREADOR

18.04.2023 14:58:11

Unidade de Gerenciamento Regional Tamanduateí – MCT


Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp

Rua Tanque, 300 – Santo André – CEP: 09077-150 – SP
 Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3100300030003600370037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Assinado por 1 pessoa: OZIAS JOSE DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/0905-17FF-5443-43FF> e informe o código 0905-17FF-5443-43FF



	Nota Técnica nº 019/2023	
	Ref.: Sessão Ordinária nº 03 realizada em 09/02/2023	Data: 04/04/2023
	Ofício nº 1002/2023 Requerimento nº 04/2023 Processo nº 414/2023 Assunto: Intervenções na rede de esgoto Requerente: Ver. Bahia - Santana Endereço: Rua Lourenço de Almada, trecho nº 383-579- Vila Alto de Santo André – Santo André - SP	Página 2 de 2

DA ANÁLISE

Em 13/03/2023 nosso técnico vistoriou o local e constatou várias erosões na via.

CONCLUSÃO

Relatamos que executamos as intervenções na rede de esgoto, bem como a reposição asfáltica no trecho citado em 16/03/2023.



Enfatizamos o compromisso da SABESP com a qualidade dos serviços prestados, buscando sempre a melhoria dos serviços com foco nos clientes, atuando com flexibilidade para adaptar as condições adversas, mantendo o padrão de atendimento e qualidade.

Nos colocamos à disposição site: www.sabesp.com.br/agenciavirtual

Atenciosamente,

Ozias José do Santos

Gerente de Divisão – Processo Esgoto

Unidade de Gerenciamento Regional Tamanduateí – MCT

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp

Rua Tancredo de Almeida Filho, 300 – Santo André – CEP 09071-150 – SP
 Autenticar documento em <http://camara.sempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3100300030003600370037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0905-17FF-5443-43FF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ OZIAS JOSE DOS SANTOS (CPF 521.XXX.XXX-87) em 06/04/2023 11:13:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/0905-17FF-5443-43FF>

