

Rua Luís Silva - Vila Cecília Maria

- Toda a extensão da via cheia de buracos (asfalto está deteriorado)
- Os pedestres ao atravessarem estão caindo
- Rua desnivelada
- Necessita que seja feito o recapeamento

