

**REQUERIMENTO à MESA** seja oficiado ao Superintendente da **SABESP** solicitando providências de **manutenção de asfalto próximo ao poço de visita na Rua Doutor Eduardo Monteiro – Jardim Bela Vista.**

Senhor Presidente,

Considerando visita realizada no local, recepcionada reclamação feita pela população, deparamos quanto à necessidade de verificação da origem de deformação (depressão) na superfície do pavimento sobre o leito carroçável da via, muito próxima ao poço de visita localizado na altura do número 208 da Rua Doutor Eduardo Monteiro – Jardim Bela Vista. Conforme imagens.

Considerando que o intenso fluxo de veículos da região pode fazer com que essa situação venha a se alastrar e afetar continuidade do serviço de coleta de esgoto.

Considerando o atual período de fortes chuvas e que tal situação poderá acentuar o desnível no leito carroçável da via causando mais transtornos aos motoristas que passarem com seus veículos e não perceberem a depressão do asfalto.

**REQUERIMENTO à MESA** seja oficiado ao Superintendente da **SABESP** solicitando providências visando manutenção de asfalto próximo ao poço de visita na Rua Doutor Eduardo Monteiro – Jardim Bela Vista.

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", em 02 de Dezembro de 2021.

Dr. Pedro Awada  
Vereador





CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 32003400390033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.