

## Rua Cesário Bastos, em frente ao nº 514 Esquina com a Praça Presidente Kenedy - Vila Bastos

- Fazer a operação “Tapa-buracos” bem como a “Nivelação de Solo” no referido trecho
- Em frente ao nº 514 da Rua Cesário Bastos foi lacrada a passagem que dava saída para a Praça Pres. Kenedy
- Formou um enorme, comprido e profundo buraco no asfalto da via
- Devido ao buraco uma senhora caiu tendo machucados graves pelo corpo
- O perigo é frequente e os moradores pedem urgentes providências do depto. competente

