

ESTUDO DO SETOR DE TRÂNSITO

Av. Palmares ➔ Rua São Gabriel, 478 Bairro Vila Palmares

Os carros descem a Av. Palmares para a R. São Gabriel em alta velocidade. E ao entrarem pelas ruas transversais, muitos motoristas passam com tudo, sem respeitar idosos, crianças e os demais pedestres.

Caminhões, pesados e longos, tentam passar pelas ruas transversais, levando os fios das residências e trazem grandes transtornos. Houve um episódio no início de março, por volta das 5h20 da manhã, em que um caminhão com carga pesada não conseguiu manobrar no sentido Av. Palmares – Rua São Gabriel, e teve que voltar de ré com carga de garrafas de água mineral. A carga estava muito pesada e o caminhão ficou torto a ponto de tombar em algum lugar (a carga deslocou).

Assim, solicita-se ao Setor de Trânsito estudos e ações para:

1. Diminuição da velocidade dos carros que sobem e descem a Av. Palmares;
2. Reforço na sinalização vertical e horizontal (há lombofaixas que precisam de repintura);
3. Proibição dos veículos pesados e de grande porte entrarem nas ruas estreitas e sem estrutura (como a Rua São Gabriel, que é mão dupla), oferecendo-lhes outras vias como alternativa de passagem.

