

	Nota Técnica nº 103/2020	
	Ofício nº 1093/20 Câmara Municipal de Santo André	Data: 04/12/2020
	Ass.: Requerimento nº 478/20 Vistoria vazamento de esgoto na Rua Maquiavel, 203 – Vila Sacadura Cabral Requerente: Pedro Luiz Mattos Canhassi Botaro	Página 1 de 1


Em atendimento à solicitação foram realizadas vistorias na Rua Maquiavel, 203 em 30/11/2020, bem como a limpeza da rede coletora de esgoto nas proximidades do imóvel e situação foi normalizada.



Imagem: Execução dos serviços solicitados

Por fim, ressaltamos o compromisso da SABESP com a qualidade dos serviços prestados, buscando sempre a melhoria dos serviços com foco nos clientes, atuando com flexibilidade para adaptar as condições adversas, mantendo o padrão de atendimento e qualidade.

Atenciosamente,



Jair Manoel da Silva
Gerente de Departamento

