

RUA MIGUEL COUTO, 288

- Remoção de árvore que se encontra em risco de queda
- Raiz da mesma estourou toda calçada
- Árvore se encontra inclinada e prestes a cair levando risco aos transeuntes e veículos
- Defesa civil já esteve no local
- Proprietários não se responsabilizam por danos ou acidentes que venha a ocorrer futuramente

