

Rua Cesário Bastos, em frente ao nº 530 na Vila Bastos

- Refazer a pintura de solo que existia em frente ao estabelecimento comercial antes do recapeamento asfáltico feito na referida via
- Inserir a faixa amarela em frente ao portão de entrada da garagem
- Motoristas estão estacionando seus veículos em frente à entrada da garagem impedindo o livre arbítrio do proprietário em seu próprio comércio, bem como o de pessoas autorizadas a parar ali para algum trabalho

