

Manutenção da Quadra Society

LOCAL: Parque Prefeito Celso Daniel


Endereço: Av. Dom Pedro II, 940 - Jardim, Santo André - SP, 09080-000



Tela aramada que pode causar riscos de acidentes graves



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003700390030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Tela com buraco grande





O piso precisa ser substituído



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003700390030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Redes do gol precisando de reparo





Outra parte do piso da quadra com falhas....





Piso descolando em outras partes...



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003700390030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Prancha abdominal deteriorada





Outra prancha abdominal com falhas





Ficou um resto de aparelho de ginástica pontiagudo que pode causar grave risco de acidentes.



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 320035003700390030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.