

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



RELAT	000516/2024								
Nature.	Natureza DPDCSA - Vistoria de Árvore - Área Externa							Código	827
Endereço		RUA BENEDITINOS, DOS, 161							JARDIM SANTO AND
Data	ta 23/02/2024		Hora	10:10:00	Cl. Fiscal	27.071.017	Order	m Serviço	003634/2024

SOLICITANTE

JOSÉ FERREIRA

HISTÓRICO

Trata-se de pedido de vistoria onde o solicitante informa que árvore na frente de sua residência estourou a calçada e está bifurcada tombando para cima da casa.

Vistoria realizada no dia 23/02/2024, por volta das 10h10, acompanhados da Sra. Valdenice Borges, CPF 140.146.268-57, irmã do solicitante, que relatou que uma árvore de médio porte, plantada na calçada de seu imóvel, corre risco de queda.

Observamos em vistoria que se trata de árvore de médio porte, plantada na calçada do imóvel do solicitante, que apresenta sua copa desfolhada, cavidades em seu tronco. Há galhos entrelaçados na rede elétrica, bem como alguns galhos direcionados ao telhado do imóvel.

A Sra. Valdenice foi informada quanto dos encaminhamentos que este relatório de vistoria terá em direção ao departamento responsável.

No momento da vistoria não observamos risco de queda da árvore, no entanto, solicitamos vistoria técnica do Departamento de Manutenção de Áreas Verdes - DMAV - para melhor avaliação.

ESTE HISTÓRICO FOI DIGITADO CONFORME TRANSCRITO NO ORIGINAL

DDOSSEGULMENTO

T KOSSEGOTMENTO									
Departamento			Procedimento						
DMAV			CONHECIMENTO						
Local Interditado?	NÃO	Responsável							

Relator CLAUDINEI ALVES FE CLAUDINEI ALVES FEIT Participantes Elaboração

DOCUMENTOS ORIGINAIS A DISPOSIÇÃO NOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - DPDC



RVO 000516/2024





I:\OS\FOTOS2024\OS2024003634\DSCN



I:\OS\FOTOS2024\OS2024003634\DSCN







I:\OS\FOTOS2024\OS2024003634\DSCN



I:\OS\FOTOS2024\OS2024003634\DSCN





RVO 000516/2024





I:\OS\FOTOS2024\OS2024003634\DSCN



I:\OS\FOTOS2024\OS2024003634\DSCN





RVO 000516/2024





I:\OS\FOTOS2024\OS2024003634\DSCN