

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO à ENEL, reiterando a realização de uma vistoria técnica, com urgência, em postes de energia caídos na Rua Quaresmeira, viela 04, Jardim Cipreste.

Senhor Presidente

REQUEREMOS à Mesa, nos termos regimentais, para que seja encaminhado ofício à ENEL Distribuição SP, reiterando a realização de uma vistoria técnica com urgência em postes de energia caídos na Rua Quaresmeira, viela 04, Jardim Cipreste.

Justificamos o presente requerimento tendo em vista que no citado local há postes de energia caídos, em contato com o solo, causando choques, além de outros com risco de queda. Tal situação ocasiona riscos à segurança de pedestres, veículos e moradores da região, bem como possíveis danos à rede elétrica e à infraestrutura local, razão pela qual se faz necessária a avaliação técnica e as providências cabíveis com a maior brevidade possível. O presente requerimento trata-se de uma reiteração de uma solicitação realizada em 10/02/2026, e tendo em vista que a situação persiste até a presente data, com o agravamento devido ao crescimento do mato no citado local, solicitamos, com a máxima urgência, a realização de vistoria técnica e a adoção das providências cabíveis para regularização do problema.

1) Diretor Enel Eletropaulo

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 31 de março de 2026.

Ver. Toninho Caiçara

VEREADOR

