



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO à SABESP, solicitando vistoria técnica para avaliação da rede de água e esgoto na Rua Aqueronte, número 182, Viela 2, Jardim do Estádio.

Senhor Presidente

REQUEREMOS à Mesa, nos termos regimentais, para que seja encaminhado ofício à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, solicitando vistoria técnica para avaliação da rede de água e esgoto na Rua Aqueronte, número 182, Viela 2, Jardim do Estádio.

Justificamos o presente requerimento tendo em vista que a rede de água e esgoto existente no local foi construída pelos próprios residentes devido à falta de infraestrutura fornecida oficialmente. No entanto, observamos que a instalação feita não atende completamente aos padrões técnicos e de segurança exigidos pelas normas da SABESP.

Dessa forma, solicitamos a visita de uma equipe técnica para realizar uma avaliação detalhada da rede, identificar possíveis adequações necessárias e orientar sobre as medidas que devem ser tomadas para garantir a conformidade com as normas da SABESP.

1) Benedito Braga - Diretor Presidente Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Plenário "João Raposo Rezende Filho - Zinho", 3 de setembro de 2024.

Ver. Toninho Caiçara
VEREADOR



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 350035003600310038003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.