

	Nota Técnica nº 029/2020	
	Ref.: P-0449/2020 Ofício nº 264/2020 – G.P. Câmara Municipal de Santo André	Data: 12/06/2020
	Ass.: Requerimento nº 2108/2020 Vistoria quanto ao retorno de esgoto ao imóvel localizado na Rua Teresina, 94 – Núcleo Habitacional Tamarutaca – Vila Guiomar Requerente: Pedro Luiz Mattos Canhassi Botaro	Página 1 de 1

Em atendimento à solicitação, esclarecemos o seguinte:

Cumpramos informar que na Rua Teresina, 94 - Vila Guiomar foi realizada vistoria em 08/06/20 e constatado problema interno do imóvel, na qual a caixa de esgoto estava danificada. O cliente foi orientado a regularizar a situação.

Ressaltamos o compromisso da SABESP com a qualidade dos serviços prestados, buscando sempre a melhoria dos serviços com foco nos clientes, atuando com flexibilidade para adaptar as condições adversas, mantendo o padrão de atendimento e qualidade.

Atenciosamente,

Jair Manoel da Silva
Gerente de Departamento

